

# 安全衛生作業シート

ユニット	受変電設備（試験法）	分類番号	EU103-0040-1
作業内容	安全衛生作業のポイント		
絶縁耐力試験	<ul style="list-style-type: none"> <li>・変圧器の低圧端子・高圧端子を間違わないようにすること。</li> <li>・変圧器配線接続・通電後充電部分には近づかないようにすること。</li> <li>・接地は確実に施すこと。</li> <li>・試験終了後は電源が切れたことを確認し、残留電荷を除去してから配線を外すこと。</li> </ul>		
保護継電器特性試験	<ul style="list-style-type: none"> <li>・C Tの二次側端子を外すときは、それぞれの端子を短絡した後に外すこと。</li> </ul>		
災害事例：			